




Vizsgálati jegyzőkönyv száma: <i>Test Report No.:</i>		28210403 001		Oldal 1 / 21 <i>Page 1 of 21</i>	
Megbízó: <i>Client:</i>	E85 Tuning Kft. H-2051 Biatorbágy, Hold utca 6043.				
Gyártó: <i>Manufacturer:</i>	E85 Tuning Kft. H-2051 Biatorbágy, Hold utca 6043.				
Vizsgálat tárgya: <i>Test item:</i>	Benzin/E85 átalakító automatika <i>Benzine/E85 converting control</i>				
Azonosítás: <i>Identification:</i>	BioETUN	Széria sz.: <i>Serial No.:</i>	NHT1E8		
Raktározási szám.: <i>Receipt No.:</i>	E10/ 0041	Átvételi dátum: <i>Date of receipt:</i>	2010-10-18		
Vizsgálat helyszíne: <i>Testing location:</i>	MEEI Kft. Member of TÜV Rheinland Group H-1135 Budapest, Béke utca 41-43., Hungary				
Vizsgálati előírás: <i>Test specification:</i>	72/245/EGK 72/245/EEC 2004/104/EK 2004/104/EC 2006/28/EK 2006/28/EC ISO 7637-2:2004 + A1:2008				
Vizsgálati eredmény: <i>Test Result:</i>	A vizsgálati minta megfelel a fent megnevezett vizsgálati előírásoknak. <i>The test item passed the test specification(s).</i>				
Vizsgáló laboratórium: <i>Testing Laboratory:</i>	MEEI Kft. Member of TÜV Rheinland Group H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B, Hungary				
Tested by:			Reviewed by:		
2010-10-29	János Horváth		2010-10-29	Imre Király	
2010-10-29	Tamás Novotny				
Date	Name	Signature	Date	Name	Signature
Egyéb szempontok / Other Aspects:					
Névleges adatok / Rated data:		<i>Input: 8-18V DC</i>			
Gyártás helye / Place of manufacture:		<i>E85 Tuning kft., H-2051 Biatorbágy, Hold utca 6043.</i>			
Order No.:		<i>72006974</i>			
Rövidítések:	P(ass) = megfelelő	Abbreviations:	P(ass) = passed		
	F(ail) = nem megfelelő		F(ail) = failed		
	N/A = nem vonatkozik		N/A = not applicable		
	N/T = nem vizsgálva		N/T = not tested		
<p>Ezen vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgált mintapéldányra vonatkozik. A vizsgáló szervezet engedélye nélkül részleges másolata nem engedélyezett. Ez a jegyzőkönyv nem jogosít fel valamely biztonsági jel használatára.</p> <p><i>This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.</i></p>					