

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
TEST REPORT

A vizsgálati jegyzőkönyv száma: **B-9361/10**
Number of test report

A jegyzőkönyv oldalainak száma: **5**
Number of pages

A vizsgáló labor neve és címe: **TÜV NORD-KTI Kft. Járműtechnikai és Munkavédelmi Laboratórium**
Name and address of the testing laboratory
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.

A megrendelő neve és címe: **E85 Tuning Kft.**
Name and address of the customer
2051 Biatorbágy, Hold u. 6043.

A gyártó üzem neve és címe: **ElektroMont Kft.**
Name and address of the manufacturer
1116 Budapest, Vegyész u. 17-25.

A gyártott termék megnevezése: **BIOETUN E85/benzin átalakító elektronika**
Name of the product
BIOETUN E85/petrol conversation ECU

A vizsgálat megnevezése: **COP vizsgálat (A jóváhagyottal megegyező kivitelű jármű részegység gyártási feltételeinek ellenőrzése)**
Subject of the test
COP test (Conformity of Production)

A megrendelés beérkezésének időpontja: **2010. 10. 11.**
Date of the order

A vizsgálat befejezésének időpontja: **2011. 03. 01.**
Date of testing

Melléklet: **A gyártóüzem tanúsítványai**
Annex
Certificates of the manufacturer

Az 5/1990.(IV.12.) KöHÉM sz. rendelet 23. szakaszának alapján lefolytatott vizsgálat szerint megállapítottuk, hogy a gyártó üzem **M E G F E L E L .**

We determined the manufacturing plant C O M P L I E S according to the article 23 of 5/1990.(IV.12.) KöHÉM regulation.

A vizsgálati jegyzőkönyvet csak teljes terjedelmében szabad másolni!
This Test Report may only be copied in full!

Budapest, 2011. 03. 07.


.....
Tóth Zoltán
osztályvezető
head of the department

TÜV NORD-KTI KFT.
1119 Budapest XI., Thán Károly u. 3-5.
1519 Budapest, Pf.: 327.
Telefon: 205-5881
1.


.....
Halász György
témafelelős
co-worker